



ARTEZ 2019

55. ročník Aktivitu Revizních
Techniků Elektrických Zařízení

29. - 30. 1. | PRAHA



ABSTRAKT PŘEDNÁŠKY

Zkušenosti vyšetřovatelů HZS s požáry na elektrických zařízeních v souvislosti s novou legislativou a některé problémy při zajišťování dokumentace včetně revizních zpráv na místě požáru z pohledu vyšetřovatele

Kpt. Mgr. Libor Pospíšil

Krajský vyšetřovatel požárů, HZS Středočeský kraj, Krajské ředitelství Kladno

Oblast elektrických a elektrotechnických anomálií coby iniciátorů požárů je stále složitou a diskutovanou disciplínou v řadách vyšetřovatelů požárů a příslušníků oblasti kontroly Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „HZS“). Vlastní problematika a zejména vývoj a normotvorba v oblasti požární prevence, zaměřující se na elektrické rozvody a koncové prvky, značně limituje příslušníky HZS, zejména pak absencí závazných lhůt provádění revizí elektro.

Státní kontrola HZS u podnikajících a právnických osob, zaměřená na platnost revizí elektro, je tak velmi často znemožněna či značně omezena. Další velmi diskutovanou problematikou je oblast relativně nových vypínacích prvků „CENTRAL“ a „TOTAL“ stop tlačítek, jejichž realizace je mnohdy prováděna pohledem hasičů jednak rozporu s platnými závaznými právními normami a zejména pak způsobem, který značně zvyšuje riziko odstavení požárně bezpečnostních zařízení v době probíhajícího požáru v objektu a evakuace osob, zvířat a majetku.